

Ημ/νία: 14/06/2017

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/218855/141562/2178

Ημ/νία Έκδοσης 14/06/2017

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/218855/141562/2178



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ**  
**ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 6,  
45221, Ιωάννινα  
[efaioa@culture.gr](mailto:efaioa@culture.gr)

Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,

Φαξ: 26510 01052

Πληροφορίες: Δ. Παπαϊωάννου,  
Μ. Παπαδοπούλου,  
Γ. Καβουρίδου

Ιωάννινα,

Αρ. Πρωτ.:

Βαθμός  
Προτεραιότητας:

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Προσηλιωτών Ιωαννίνων  
Σαλαμίνας 8, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανάδειξη του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Προσηλίου**

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 2178/12-06-2017 αίτησή σας (το από 28-04-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Βλάση Παπαχρήστου)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας (μηχανικοί και αρχαιολόγος) μετέβη στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Προσηλίου και πραγματοποίησε αυτοψία και αποτύπωση του ναού, προκειμένου να διερευνηθούν λύσεις για την ανάδειξή του. Διαπιστώθηκε ότι από τον παλαιότερο ναό έχουν απομείνει ο νότιος τοίχος, τμήματα του ανατολικού και δυτικού τοίχου, το δάπεδο, ενώ οι τοιχοποιίες διατηρούνται έως ένα συγκεκριμένο ύψος (κατά μέσο όρο 2 μ.), χωρίς στέγαση.

Μετά τα παραπάνω, προτείνονται οι κάτωθι λύσεις:

1. Να διατηρηθεί ο παλαιός ναός στις υφιστάμενες διαστάσεις, με τις απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης, όπως περιγράφονται παρακάτω:
  - Τοπικά ενέματα για να αποκτήσει συνοχή η τοιχοποιία.
  - Αντικατάσταση των ξύλινων πρεκιών της εισόδου.
  - Καθαρισμός του δαπέδου και συντήρησή του.
  - Κατασκευή ίχνους της βόρειας τοιχοποιίας, η οποία σήμερα δεν διασώζεται καθόλου.
  - Νέα αρμολογήματα, η σύσταση των οποίων θα καθοριστεί από την Υπηρεσία μας.

- Τοποθέτηση νέων σχιστοπλακών στην στέγη της αψίδας.
  - Εξομάλυνση της απόληξης των υφιστάμενων τοιχοποιιών με κάποιο ισχυρό υδρόφοβο ασβεστοκονίαμα, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα με τα νερά της βροχής.
2. Να γίνει αποκατάσταση – ανακατασκευή του παλαιού ναού στην αρχική του μορφή. Αυτή η λύση προϋποθέτει την σύνταξη σχετικής μελέτης από μηχανικό και υποβολή της στην Υπηρεσία μας για έγκριση. Στην περίπτωση που επιλεγεί η συγκεκριμένη λύση, θα πρέπει να κατεδαφιστεί ο νεότερος ναός (αυθαίρετη κατασκευή), καθότι η ύπαρξη δύο μικρών ναών σε τόσο κοντινή απόσταση, δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, ενώ αλλοιώνει και την αισθητική του τοπίου.


Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχέδια της αποτύπωσης του ναού και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας





Κωνσταντίνος Σουέρεφ  
Αρχαιολόγος

4383920



4383900



4383880


250160

250180

250200


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Δ.Α.Π.Κ. - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ	
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΝΑΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΣΧΕΔ. <b>A1</b>	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ <small>ΚΛ. 1:200</small>
ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - Τοπογράφος Μηχικός ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Αρχιτέκτων Μηχικός
ΜΑΪΟΣ 2017	





Εσωτερική Νότια Όψη

Υπόμνημα	
Τοιχοποιία - αργολιθοδομή	
Δάπεδο - χονδρόπλακες	
Επίχρισμα	




Νότια Όψη


<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b> Γ.Δ.Α.Π.Κ. - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ	
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΝΑΟΥ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΣΧΕΔ. Α2	ΟΨΕΙΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Αρχιτέκτων Μηχ/κος
ΜΑΪΟΣ 2017	

ΚΛ. 1:50






Εσωτερική Ανατολική Όψη



Δυτική Όψη



Εσωτερική Δυτική Όψη

Υπόμνημα	
Τοιχοποιία - αργολιθοδομή	
Δάπεδο - χονδρόπλακες	
Επίχρισμα	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Γ.Δ.Α.Π.Κ. - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΝΑΟΥ -  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔ. Α3

ΟΨΕΙΣ

ΚΛ. 1:50

ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - Αρχιτέκτων Μηχ/κος

ΜΑΪΟΣ 2017

